



Freidora industrial eléctrica sobre armario cerrado 1 cuba 20 LT 10 KW

MODELO: SF1V70E

Dimensiones externas

L 400 x P 700 x A 915 +130 chimenea mm

1.057,00 € + IVA



En stock

Dimensiones externas	L 400 mm x P 700 mm x A 915 mm +130 chimenea
Medidas de la cuba de la freidora	270 mm x 400 mm x H 160 mm
Alimentación eléctrica	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Peso	54 Kg
Número de cubas de la freidora	NR 1 cuba
Capacidad de las cubas de la freidora	20 LT

Alimentación de la freidora	Eléctrico
Potencia eléctrica total	10 Kw
Serie freidora	Profundidad 700 mm
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Tubo de descarga, 1 tapa, 1 cesto 230 x 315 x 160 , 1 rejilla falso fondo
Tipo de freidora	Freidora sobre armario

Descripción

Freidora eléctrica industrial sobre mueble cerrado 1 cuba 20 LT 10 Kw .

La **freidora eléctrica** es un elemento imprescindible en restaurantes, hoteles y pizzerías, ya que permite freír uniformemente cualquier tipo de alimento en aceite o grasa. Gracias a su diseño de **armario cerrado**, la máquina es muy versátil y se adapta a cualquier necesidad de trabajo.

El equipo dispone de una **superficie de trabajo** y una **cuba de acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de espesor con un grifo de vaciado situado en el panel** y un manguito con acoplamiento de seguridad para extraer el aceite de la cuba.

La freidora está **equipada con 3 resistencias blindadas**. Están reguladas por un termostato que varía la temperatura de un mínimo de 50°C a un máximo de 190°C.

El uso de la máquina es fácil e intuitivo. Para ponerla en marcha, es necesario llenar el depósito con aceite hasta el nivel máximo permitido indicado . A continuación, gire el interruptor de la máquina de "0" a la posición deseada. Dos pilotos indicadores, uno verde y otro amarillo, se encenderán al mismo tiempo, indicando respectivamente que el aparato está alimentado y que las resistencias están en funcionamiento. Cuando la luz piloto amarillo se apague, significará que se ha alcanzado la temperatura deseada. Para apagar la freidora, sólo tiene que girar

el interruptor a la posición "0".

CONSEJOS DE LIMPIEZA: Las piezas de acero deben limpiarse con agua, detergentes no abrasivos y paños húmedos. Evite el uso de estropajos o rasquetas que pueden rayar y dañar la superficie.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- TUÍBO DE DESCARGA:

- 1 CESTO 230x315x160mm:

- 1 TAPA

- 1 REJILLA DE FALSO FONDO.

Cable de alimentación sin enchufe.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA